



## تقرير فني

إشارة إلى الملاحظات الواردة على التقرير الفني السابق وهي عدم توافق أسماء الآلات بالتقرير الفني مع سجل الأصول وعليه تم تعديل التقرير بتحديث المسميات وإضافة آلات لم تتضمن بالتقرير السابق.

**نتائج التقييم الفني:**

قامت اللجنة الفنية بفحص ودراسة آلات المصلحة وفقاً للتقدم الفني والوظيفي، وقد توصلت إلى النتائج

**التالية:**

### 1 - قائمة الآلات الغير مستخدمة:

م	اسم الآلة	تصنيف الآلة	رمز التصنيف	سنة الصنع	مهام الآلة	أسباب استبعاد الآلة
1	آلة طي الورق	غير آمنة	22003603	2003	طي الورق	- عدم وجود أعمال على الآلة.
2	آلة طي الاظرف	غير آمنة	22002827	2013	طي الاظرف	- توقف إنتاج الاظرف لأنها ليست أعمالاً آمنة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
3	آلة طباعة اوفسيت يوفي ٤ ألوان	غير آمنة	22005295	2001	طباعة أوراق البطاقات البلاستيكية	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر.
4	آلة تجميع الجواز - UNO UTB-1SAU-LM	آمنة	22005157	2006	تجميع ورق الجواز المقروء	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
5	آلة قص الجواز الثلاثي UNO UTB-1SAU-FM	آمنة	22005621	2006	قص ورق الجواز المقروء	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
6	آلة ترقيم وتخريم الجواز PERNUMA GMBH D-88471 Laupheim	آمنة	22003404	2014	ترقيم الجواز المقروء	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.



م	اسم الآلة	تصنيف الآلة	رمز التصنيف	سنة الصنع	مهام الآلة	أسباب استبعاد الآلة
7	آلة ترقيم وتخريم الجواز PERNUMA GMBH D-88471 Laupheim	أمني	22003403	2014	ترقيم الجواز المقروء	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
8	آلة ترقيم وتخريم الجواز PERNUMA GMBH D-88471 Laupheim	أمني	22003291	2014	ترقيم الجواز المقروء	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
9	آلة ترقيم وتخريم الجواز PERNUMA GMBH D-88471 Laupheim	أمني	22003672	2014	ترقيم الجواز المقروء	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
10	آلة ترقيم وتخريم الجواز PERNUMA GMBH D-88471 Laupheim	أمني	22004536	2014	ترقيم الجواز المقروء	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
11	آلة ترقيم وتخريم الجواز PERNUMA GMBH D-88471 Laupheim	أمني	22004537	2014	ترقيم الجواز المقروء	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
12	آلة ترقيم وتخريم الجواز PERNUMA GMBH D-88471 Laupheim	أمني	22004538	2014	ترقيم الجواز المقروء	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.



م	اسم الآلة	تصنيف الآلة	رمز التصنيف	سنة الصنع	مهام الآلة	أسباب استبعاد الآلة
13	آلة ترقيم وتخريم الجواز PERNUMA GMBH D-88471 Laupheim	أمني	22004513	2014	ترقيم الجواز المقروء.	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
14	آلة طوي ورق الجواز GUK K72/4KLL-F4	غير أمني	22003695	1996	طي الورق	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
15	مكبس ورق Lechner & Sperr SL82B-300	غير أمني	22004514	2002	كبس الورق	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
16	آلة ترميز شيكات ATLANTIC ZEISER CODAPRINT	أمني	22006592	2002	بصم الشيكات	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
17	آلة ترميز شيكات ATLANTIC ZEISER CODAPRINT	أمني	22003606	1992	ترميز الشيكات	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
18	آلة ترميز شيكات ATLANTIC ZEISER CODAPRINT	أمني	22003607	1992	ترميز الشيكات	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
19	مكبس ورق Lechner & Sperr SL82B-300	غير أمني	22003369	2002	كبس الورق	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
20	آلة قص الورق MULLER 6600	أمني	22003407	2019	قص ورق الشيكات	توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
21	آلة قص الورق MULLER 6610D	أمني	22003406	2017	قص ورق الشيكات	توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
22	آلة تذهيب يدوي	غير أمني	22002358	1992	كبس الورق	توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.
23	آلة تذهيب يدوي	غير أمني	22002357	1992	كبس الورق	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - عدم وجود أعمال على الآلة.



م	اسم الآلة	تصنيف الآلة	رمز التصنيف	سنة الصنع	مهام الآلة	أسباب استبعاد الآلة
24	ماكينة التذهيب 1 HEIDLBERGE GTP56283	غير آمني	22002354	1992	طباعة أغلفة الكتب	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - عدم وجود أعمال على الآلة.
25	ماكينة التذهيب 2 HEIDLBERGE GTP56280	غير آمني	22002353	1992	طباعة أغلفة الكتب	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
26	مروحية التحبير HEIDLBERGE GT	غير آمني	22002200	1992	طباعة أغلفة الكتب والتحزير	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
27	الآلة تغليف البلاستيك IWIWITY DTDP-A4	غير آمني	22002829	2015	عد وتغليف الورق	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - عدم وجود أعمال على الآلة.
28	ماكينة السلوفان	غير آمني	22002356	2003	تغليف الورق والأظرف بالسلوفان	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
29	آلة عد الورق AKEBONO	غير آمني	22004539	2002	عد الورق	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
30	مقص ورق MZE 1160 MONITOR	غير آمني	22003263	2002	قص الورق	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
31	ماكينة تغليف الاقامات TARL TRANKLEIN TZW13211/700	غير آمني	22006569	1992	تغرية الورق	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
32	دياسة ورق	غير آمني	22002369	1978	تدبيس مجموعات الورق	- قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
33	آلة سبك يدوية لوحات المركبات UTSCH AG BK500D	آمني	22005727	2004	سبك لوحات المركبات	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



م	اسم الآلة	تصنيف الآلة	رمز التصنيف	سنة الصنع	مهام الآلة	أسباب استبعاد الآلة
						- عدم وجود أعمال على الآلة.
34	آلة سبك يدوية لوحات المركبات UTSCH AG BK500D	أمني	22005725	2004	سبك لوحات المركبات	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
35	آلة سبك يدوية لوحات المركبات UTSCH AG BK500D	أمني	22005729	2004	سبك لوحات المركبات	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
36	آلة سبك يدوية لوحات المركبات UTSCH AG BK500D	أمني	22005728	2004	سبك لوحات المركبات	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
37	خط انتاج لوحات المركبات ا CREST	أمني	22006567	2002	سبك لوحات المركبات	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة.
38	صندوقق قواطع RITTAL	أمني	22004520	2002	ملحق لآلة سبك لوحات المركبات	- عدم وجود أعمال على الآلة.
39	آلة تغليف 606 STRAPEX	غير أمني	22002287	2010	تغليف الطبليات بالنابليون	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - عدم وجود أعمال على الآلة.
40	آلة جيبيلر -IST E-55-4/2-SLC- Gie	غير أمني	22002841	1991	طباعة ورق الرول	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
41	آلة اوفست رول Drent gazelle 9 imr	غير أمني	22002288	1996	طباعة ورق الرول	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
42	آلة بلوماتيك (تجميع وترقيم) BIELOMATIK P668	غير أمني	22002668	1991	تجميع وترقيم ورق الرول	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
43	آلة سييد ماستر HEIDELBERGER HD102ZP	غير أمني	22002286	1997	طباعة الورق	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
44		غير أمني	22004979	2015	غسيل رولات طباعة آلة الجبلر	- توقف الأعمال التي كانت تنتج على الخط.

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.



م	اسم الآلة	تصنيف الآلة	رمز التصنيف	سنة الصنع	مهام الآلة	أسباب استبعاد الآلة
	ماكينة غسل الرولات GERHARD BUSCH GRAPHISCHE					- عدم وجود أعمال على الآلة.
45	HP(طابعة ورق (رول) )	غير آمني	22004227	2015	طباعة ورق رول	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - عدم وجود أعمال على الآلة.
46	EPSON STYLUS PRO 9900	غير آمني	22004236	2015	طباعة ورق رول	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - عدم وجود أعمال على الآلة.
47	جهاز طباعة الأختام TROTEC SPEEDY 300	غير آمني	22003456	2003	حفر الأختام الملونة	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
48	وحدة مرتبطة بآلة إنتاج الاختام الملونة	غير آمني	22003466	2015	ملحق لآلة حفر الأختام الملونة	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
49	ماكينة تفريز الخرطاة MOMAC FU1E	غير آمني	22006568	2002	خرطاة وتفريز	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
50	آلة إتلاف الورق HSM HSM 6 TE	غير آمني	22004515	2002	إتلاف الورق	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
51	تغليف شرنك KALLFASS KC8060/650 STANDARD	غير آمني	22003690	2007	تغليف الورق	-تحديث خطوط الإنتاج -عدم وجود أعمال على الآلة
52	خط إنتاج بطاقات MELZER S130002	آمني	22005135	2003	إنتاج البطاقات البلاستيكية	- تأمين آلات حديثة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى ودقة أكبر. - قدم عمر الآلة وكثرة الأعطال وعدم وجود قطع غيار للآلة. - عدم وجود أعمال على الآلة.
53	آلة تخريم CHALLENGE MS5	غير آمني	22002285	2017	تخريم الورق	-تحديث خطوط الإنتاج -عدم وجود أعمال على الآلة
54	رافعة شوكية يدوية كهربائية JUNGHEINRICH EJC16	غير آمني	22001708	2015	مناولة مواد	-عدم وجود أعمال على الآلة
55	رافعة شوكية يدوية كهربائية ELECTRIC STACKER CDD2045	غير آمني	22005424	2015	مناولة مواد	-عدم وجود أعمال على الآلة



م	اسم الآلة	تصنيف الآلة	رمز التصنيف	سنة الصنع	مهام الآلة	أسباب استبعاد الآلة
56	رافعة شوكية يدوية كهربائية ELECTRIC STACKER CDD16-950	غير آمني	22003360	2015	مناولة مواد	-عدم وجود أعمال على الآلة
57	دريل HETASHI B23S	غير آمني	22002283	2015	آلات التصنيع والمعالجة المتخصصة	-عدم وجود أعمال على الآلة
58	آلة خياطة JUKI DL-5550	غير آمني	22002363	2009	قطع وتشكيل المواد	-عدم وجود أعمال على الآلة
59	آلة خياطة JUKI DL-5550	غير آمني	22002364	2009	قطع وتشكيل المواد	-عدم وجود أعمال على الآلة
60	وحدة ارفف 3 ارفف حديد اخضر 265*80*200سم	غير آمني	22003285	2022	تخزين المواد	-عدم وجود أعمال على الآلة
61	آلة خياطة PEGASUS	غير آمني	22003366	2013	خياطة مواد	-عدم وجود أعمال على الآلة
62	رولات تحبير للآلات الطباعة	غير آمني	----	----	ملحقات آلات طباعة	-عدم وجود أعمال على الآلة
63	فرامة ورق EBA	غير آمني	22003258	2007	معالجة واتلاف روق	-عدم وجود أعمال على الآلة
64	فرامة ورق	غير آمني	22080267	2007	معالجة واتلاف روق	-عدم وجود أعمال على الآلة

وعليه توصي اللجنة بما يلي:

1- استبعاد الآلات التالفة عن الخدمة للمبررات المذكورة.

وعلى ذلك جرى التوقيع.

**أعضاء اللجنة الفنية**

  
مرعي بن علي الشهراني

مدير إدارة الطباعة

  
خالد بن إبراهيم الكنعاني

مدير إدارة الانتاج المكلف

  
عبدالعزیز بن احمد دهان

مدير إدارة الصيانة

  
رئيس اللجنة الفنية

علي بن محمد الشهراني

مساعد المشرف العام للشؤون الفنية